

# **Инструкция по применению Антиквара «КППС» ЛАТУНЬ**

## **1 Условия проведения работ**

- 1.1 Работы по очистке изделий Антикваром «КППС» ЛАТУНЬ рекомендуется проводить при температуре окружающей среды  $+20\pm 15^{\circ}\text{C}$ .

## **2 Обработка поверхности**

- 2.1 Нанести раствор с помощью губки на обрабатываемую поверхность.
- 2.2 Вспенить.
- 2.3 Выдержать до достижения необходимого результата.
- 2.4 Промыть мыльным раствором.
- 2.5 Высушить.
- 2.6 При необходимости – нанести повторно.

## **3 Техника безопасности при работе**

- 3.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».
- 3.2 Обязательно использовать спецодежду и средства защиты органов зрения и кожи рук.
- 3.3 При контакте с кожей или слизистыми оболочками – промыть большим количеством воды.
- 3.4 Не глотать.
- 3.5 При попадании внутрь или в случае появления симптомов раздражения – немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку.
- 3.6 Хранить в хорошо проветриваемом помещении в недоступном для детей месте.
- 3.7 Использовать только по прямому назначению.
- 3.8 По окончании работ руки следует промыть водой с мылом.

## **4 Транспортирование и хранение**

- 4.1 Транспортирование и хранение «Антиквар «ЛАТУНЬ» производят по ГОСТ 9980.5 при соблюдении температурного режима от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

## **5 Гарантия изготовителя**

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава требованиям технических условий ТУ 20.59.56.110–006–00373014–2021 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.
- 5.2 Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.